

Как проверить работоспособность Cobra ode v5.10b

Послан AlexandrM89 - 05.06.2014 18:48

Доброго времени суток.

Сегодня поставил Cobra ode v5.10b на пс3 суперслим SECH4208C, все сделал по инструкции, пайка приемлимая. Но в итоге при включении на кобре не загорается никакая индикация. И напряжения на USB нет. Сама приставка запускается, работает.

Собственно вопрос в том, почему Cobra ode v5.10b не подает признаков жизни, и как проверить работоспособность плат?

=====

Как проверить работоспособность Cobra ode v5.10b

Послан Bormoda - 07.06.2014 09:01

Приветствую!

Можно легко прозвонить мультиметром 4 контакта QSB с ножками рядом расположенной микрухи(или хз как она называется). Каждая пайка должна обязательно звониться с одной из ножек микрухи. Остальные 4 контакта не подскажу как наверняка прозвонить... Главное, между собой пары не должны звониться и на землю не коротить(за исключением самой земли на QSB, которая должна быть припаяна).

Проверьте(прозвоните) контакты кабелей, протрите их спиртом и проверьте правильность и ровность подключения.

Ну и основное-питание от БП к кобре и PS должно быть подключено нужной стороной. Удачи.

=====

Как проверить работоспособность Cobra ode v5.10b

Послан AlexandrM89 - 07.06.2014 09:23

Спасибо за помощь, обязательно проверю. Я уже проверял контакты "прозвонкой", звонка нет (но какое то сопротивление все равно показывает) и шлейфы проверял, как мог(уж очень мелко), но вроде тоже рабочие.

Я тут заметил, что у меня в комплекте два одинаковых шлейфа. Один который соединяет QSB и основную плату кобры, и еще один такой же. А шлейфа покороче - нет, который должен соединять основную плату кобры и плату которая крепится на задней панели приставки(та что с выходом USB).

Можно ли большим шлейфом заменить маленький? Или не будет работать?

Попробую поточнее описать свою ситуацию, консоль собранная (соединенная большим шлейфом вместо маленького), работать отказывается (даже не горит красный диод, на кнопке включения). Но если от платы на задней панели отсоединить "неправильный" шлейф, то консоль включается и прекрасно работает. Не работает только блюрей привод.

Как вы считает в чем может быть неисправность? Ведь если бы платы были испорчены или была плохая пайка, консоль не должна была запускаться или я что то не правильно понимаю?

=====

Как проверить работоспособность Cobra ode v5.10b

Послан Bormoda - 07.06.2014 14:08

Консоль будет запускаться, даже если криво припаяна qsb. Другой вопрос, что она не будет функционировать должным образом. У меня, например, включалась, секунд через 30 после включения начинала периодически зависать/отвисать. Хотя лампочки на кобре горели и прошивка успешно обновлялась. Заново пересобрал, пропаял с флюсом повторно контакты и все заработало. В общем я на форумах редко читал, чтобы сбой был именно в кобре(редко такое бывает). Как правило, все из-за невнимательности при пайке-сборке. Насчет кабелей-если у Вас в комплекте 2 длинных 370мм разносторонних кабеля, то вы физически не подключите нормально плату с USB(которая сзади приставки) к основной плате(будет перекрещивание, контакты "перевернуты")...

=====

Как проверить работоспособность Cobra ode v5.10b

Послан AlexandrM89 - 26.06.2014 17:55

Здравствуйте, замена шлейфа решило эту проблему. Но появилась другая. При запуске игры на втором диске выдает ошибку 80010017. Может кто то сможет помочь разобраться в чем причина. Прошивку поставил самую последнюю 2.1 игры перекодировал под свой СВОП-диск ошибка остается...

=====