

## **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан MagicDevice - 24.11.2010 22:08

---

Поддерживает все привода Lite-On,Samsung,Ben-Q и др. Xbox 360 прошивается также, как и раньше. На Xbox 360 Slim не подходит!!!

Скачать <http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/379e39e59003130b132bb63951a14f5d.jpg>

=====

## **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан SunTechnik - 25.11.2010 12:13

---

а какие нововведения в прошивке?

=====

## **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан kutuzzz - 01.12.2010 19:40

---

как скачать то по?

=====

## **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан MagicDevice - 01.12.2010 20:03

---

Нововведение -это запуск игр 9-ой волны. А устанавливать - это заново шить!

=====

## **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан SunTechnik - 01.12.2010 20:41

---

Ну так человек вроде ссылку на скачку просил, а то на fto битая

=====

## **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан MagicDevice - 01.12.2010 22:59

---

готово, ссылку поправил. Скачать LT+2.0

=====  
**LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан ARTI1995 - 05.02.2011 06:55

---

Говорят все что в феврале выйдет эта прошивка на XBOX 360 Slim все версии...

---

=====  
**LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан SunTechnik - 05.02.2011 09:08

---

Говорили что еще к рождеству будет. Но разговорами все и осталось.

---

=====  
**LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан ARTI1995 - 05.02.2011 11:35

---

я очень сильно надеюсь что прошивка выйдет....

---

=====  
**LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан SunTechnik - 05.02.2011 11:42

---

Мне тоже обновленный Xbox гораздо больше нравится чем предыдущий. Да и наслушавшись как горят фалконы ГПУ и ЦПУ на них, все желание купить отпадает.

---

=====  
**LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан MagicDevice - 05.02.2011 11:53

---

ну слимы горят только те, у которых поменяны привода, а прошивка выйдет, но не скоро

---

=====  
**LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан SunTechnik - 05.02.2011 12:07

---

А почему горят из за замененного привода? Как то странно очень

=====

### **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан MagicDevice - 05.02.2011 12:53

---

потому что привода от старых боксов и они размером больше, соответственно меньше места для циркуляции воздуха. Обдув слабый и нагрев на проц больше

=====

### **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан SunTechnik - 05.02.2011 13:09

---

Мда, ничего не меняется. Надежность системы ближе к нулю. И ладно еще Россия (не самая жаркая страна). А что делать в Калифорнии и других теплых странах? Бокс в коробке со льдом держать?

=====

### **LT+2.0 - Новая прошивка на Xbox 360**

Послан Pavlov771 - 10.04.2011 16:46

---

скиньте FAQ по прошивке

=====