

Slim Liteon Unbrick - Восстановление брика привода Xbox Slim

9504(Status 0x51, status 0x58)

Послан MagicDevice - 18.04.2011 17:43

Для тех, кто сталкивался с такой ситуацией. Прошивал Xbox 360 Slim. Считал ключи, сдампил прошивку и при нажатии кнопки Write высветилась надпись:

```
Writing target buffer to flash
```

```
Writing Bank 0: .....
```

```
Writing Bank 1: .....
```

```
Writing Bank 2: .....
```

```
Writing Bank 3: .....
```

```
Flash Verification Test !
```

```
Reading Bank 0: Dump Failed
```

После этого, при нажатии на кнопку Slim Unlock привод не входит в статус 0x72 а пишет статус 0x51 или статус 0x58 (Status 0x51, status 0x58). При попытке нажать на кнопку Erasure или повторно на кнопку Slim Unlock пишет либо ошибку, либо статус 0x51.

Это так называемый брик (brick) привода Xbox 360 Slim. Поможем исправить эту ошибку (Slim Liteon Unbrick)!!! После чего привод войдёт в нужный статус 0x72 и появится возможность его нормально прошить!

Пишите в личку или аську 453300554. Или сюда на форум.

Slim Liteon Unbrick - Восстановление брика привода Xbox Slim

9504(Status 0x51, status 0x58)

Послан zaza - 22.10.2013 12:34

И как это заделать?

Slim Liteon Unbrick - Восстановление брика привода Xbox Slim

9504(Status 0x51, status 0x58)

Послан magicdevice - 22.10.2013 23:14

zaza писал(а):

И как это заделать?

руками

Slim Liteon Unbrick - Восстановление брика привода Xbox Slim 9504(Status 0x51, status 0x58)

Послан zaza - 23.10.2013 16:04

нихрена ты умный!!!!!!

может всё таки напишешь как от статуса 0x51 избавиться
