

## Проблемы с cobra ode

Послан tama1892 - 22.06.2014 18:32

---

Консоль супер слим прошивка 4.55

кобра урезанная. её версию узнать так и не удалось

как написано в квитанции only super slim

обновил 2.1

провод припаял

ird 100%

swar заказывал у вас

в итоге груды железа! и ошибка 80010017

кстати fpga3 обновить так и не удалось.... красный огонь dfggs

=====