

PS3 4008A 4.60 OFW + Cobra ODE 5.10b QSV FW2.2 (ЛИЧНЫЙ ОПЫТ)

Послан maxfonn - 21.08.2014 10:46

Доброго времени суток, пользователи Cobra ODE!

Хотел поделиться с вами некоторым опытом, надеюсь кому и пригодится.

Начну повествование с того, что долго бился с коброй на OFW 4.55, но безрезультатно.

Проверял пайку QSV, шлейфы. Все должно работать, но увы ошибка 80010017.

Курил форумы, что только не предлагали: Поменять болванку, поменять лицензию, сделать сброс кобры... Все попробовал - толку ноль. Уже стала закрадываться мысль, а не в руках ли дело kjjkl

Пока суть да дело - вышла прошивка кобры 2.2

Ну думаю, хуже уже ничего не может быть, полистал мануал к 2.2, приехал с работы и накатил на свою Super Slim 4.60 OFW и скачал все для обновления и эмуляции под 2.2

Начал накатывать прошивку на кобру и тут понеслось... Огоньки пошли в разлад: как-то быстро все промелькало и вместо долгожданного зеленого получаю красный... Ну все думаю брик словил, подождал еще чуть и вырубил питание, включил и подрубил внешний жесткий - пошли опять какие-то огоньки и в конце стал зеленым. Странно.

Запускаю консоль - кобра щеголяет версией 2.2, вот думаю все ок, но странно. Тем временем переделал образы, нарезал новый SWAP, запускаю - та же досадная 80010017, при том что быстро выскакивает... Опечалился очень. Но вспомнил, что мне паренек еще про 4.55 и кобру 2.1 писал на MaxConsole: вероятно, прошивка криво стала, попробуй сбросить замыканием R6. Так и поступил: разобрал PS3 и замкнул контакты как положено)

Тем самым, в группе vk от MagicDevice, паренек писал что у него 2.2 прошилась нормально когда рычажок был переключен из EMU в PT на задней панели.

Так и решил поступить, но с некой осторожностью: переключил в положение ПАТА и начал поочередно ставить прошивки 2.0 - 2.1 - 2.2

На этот раз 2.2 залилась как полагается до зеленого огонька. Запустил, и счастьем моему не было предела - Я увидел долгожданную заставку GTA V.

Теперь несколько моментов:

В cobra.cfg должны обязательно присутствовать и быть раскомментированы:

```
bypass.4.55=1
```

```
games.encrypted=1
```

Все остальное дело вкуса)

Еще раз напомню, какая конфигурация:

PS3 4008A 4.60 OFW, Cobra ODE 5.10b(M2S010) 2.2 FW, лицензия SoulCalibur V(BLES01250), TDK BD-R 25GB (писал ImgBurn)/

Надеюсь кому-то да пригодится! 0000045

PS3 4008A 4.60 OFW + Cobra ODE 5.10b QSV FW2.2 (ЛИЧНЫЙ ОПЫТ)

Послан magicdevice - 21.08.2014 11:39

спасибо

PS3 4008A 4.60 OFW + Cobra ODE 5.10b QSV FW2.2 (ЛИЧНЫЙ ОПЫТ)

Послан lex152 - 01.09.2014 07:44

Привет! Установил я новую OFW 2.2 на Super Slim для кобры 4.20A. Сделал SWAP диск, все ок без/E/RUS. После замены оригинального диска на SWAP, крутиться и тормозит и до конца не раскручивается, черный экран, через какое-то время встает и ошибка ходовая 017 выскакивает. В чем может быть проблема? Подскажите решение?

=====

PS3 4008A 4.60 OFW + Cobra ODE 5.10b QSV FW2.2 (ЛИЧНЫЙ ОПЫТ)

Послан magicdevice - 26.09.2014 20:11

lex152 писал(а):

Привет! Установил я новую OFW 2.2 на Super Slim для кобры 4.20A. Сделал SWAP диск, все ок без/E/RUS. После замены оригинального диска на SWAP, крутиться и тормозит и до конца не раскручивается, черный экран, через какое-то время встает и ошибка ходовая 017 выскакивает. В чем может быть проблема? Подскажите решение?

попробуй сменить болванку

=====