

## Восстановление брнкнкой прошивки Cobra ODE v.5.10B

Послан asket3man - 05.11.2014 07:57

---

Купил PS SS 4208 уже с коброй 5.10B версия прошивки точно была неизвестна (в браузере ничего не написано). Предположил что 2.0 и решил прошить на 2.1 , а следом и на 2.2.

Выяснил версию чипа - M2S010, залил 2.1 на флешку, воткнул, как положено, мигали разные огни, все не запомнил, но кончилось все фиолетовым мерцанием (как я понял - это стадия программирования), которое длилось очень долго (более 20 мин.) , после чего я вырубил питание, выташил флешку и включил питание, в результате на кобре на задней панели ничего не горит, на подключение HDD и Flash не реагирует, на внутренней плате тоже не горят индикаторы.

Пробовал замыкать R6 (1. Способ - на откл. приставке замкнуть контакт, вкл. питание, ждать 30 сек.с замкнутыми контактами, отключить питание, разомкнуть контакты, ждать 2 мин., включить приставку. 2. Способ - на откл. приставке замкнуть контакт, вкл. питание, разомкнуть контакт, ждать пока не загорятся sata и pata на внутренней плате кобры) - оба способа ничего не изменили.

Пробовал способ со шнуром USB, подключил кобру через mini USB к компу но не смог установить драйвер, даже с помощью Zadig.exe - пишет Unknown Device ID 0000 0000, а при попытке установить драйвер winusb - выдает ошибку "install falied". Windows - определяет кобру только как неизвестное устройство (пробовал на XP SP3 32bit и WIN 7 32 bit).

Помогите, кто знает что делать. Попробую все варианты. За ранее благодарен.

=====