

Cobra ODE 5.10b + 4008A 4.65 ошибка 80010017 моя версия

Послан fed0r - 18.11.2014 23:17

PS3 4.65

заказал кобру, пришла, начал паять.... (опыта не много)

Свап диск заказал с этого сайта.

все спаял, прошел по очереди 2.0-2.1-2.1b-2.2fix2 fix3 не захотел вставать... попробовал запустить игры вылезит ошибка 017

Решил сбросить прошивку, замкнул контакты отверткой включил питание огни горят... уж подумал, что брак.. но решил припаять проводок, с ним огоньки уже не горели, разрезал провод ножницами и сброс прошел как описано, но вот только проша указывалась 2.2

Решил попробовать накатить прошивку 2.0, все прошло успешно далее СРАЗУ 2.2fix3 и все получилось, но вот беда опять 017....

Начал уже грешить на свап, hdd, свои руки и вообще проклинать кобру и пс3....

Но тут с еще одной попытки у меня запустилась игра....

И я нашел такую фишку, что ели у вас консоль обесточена и после ее включения в сеть сразу попробовать играть будет ошибка 017, но если оставить после включения в сеть консоль постоять (примерно минуты 2-3) с зеленым огоньком на кобре возле usb , то потом все запускается...

И даже если сразу попытаться запустить игру и после ошибки 017 оставить консоль (после нажатия "o") подумать минуту-две, и далее тут же запустить эту же игру (во время сини-красного моргания вставить лицензию а потом на сине-желтый свап) все проходит на отлично...

Мб это связано с тем что на суперклимах кобра работает тормозннее (как где-то упоминалось, где не помню) и кобре нужно прогрузиться?

=====

Cobra ODE 5.10b + 4008A 4.65 ошибка 80010017 моя версия

Послан magicdevice - 21.11.2014 10:20

fed0r писал(а):

PS3 4.65

заказал кобру, пришла, начал паять.... (опыта не много)

Свап диск заказал с этого сайта.

все спаял, прошел по очереди 2.0-2.1-2.1b-2.2fix2 fix3 не захотел вставать... попробовал запустить игры вылезит ошибка 017

Решил сбросить прошивку, замкнул контакты отверткой включил питание огни горят... уж подумал, что брак.. но решил припаять проводок, с ним огоньки уже не горели, разрезал провод ножницами и сброс прошел как описано, но вот только проша указывалась 2.2

Решил попробовать накатить прошивку 2.0, все прошло успешно далее СРАЗУ 2.2fix3 и все получилось, но вот беда опять 017....

Начал уже грешить на свам, hdd, свои руки и вообще проклинать кобру и пс3....

Но тут с еще одной попытки у меня запустилась игра....

И я нашел такую фишку, что ели у вас консоль обесточена и после ее включения в сеть сразу попробовать играть будет ошибка 017, но если оставить после включения в сеть консоль постоять (примерно минуты 2-3) с зеленым огоньком на кобре возле usb , то потом все запускается...

И даже если сразу попытаться запустить игру и после ошибки 017 оставить консоль (после нажатия "о") подумать минуту-две, и далее тут же запустить эту же игру (во время сини-красного моргания вставить лицензию а потом на сине-желтый swap) все проходит на отлично...

Мб это связано с тем что на суперслимах кобра работает тормозннее (как где-то упоминалось, где не помню) и кобре нужно прогрузиться?

запустить консоль нужно только дождавшись зелёного индикатора на юсб адаптере

=====

Cobra ODE 5.10b + 4008A 4.65 ошибка 80010017 моя версия

Послан fed0r - 21.11.2014 10:27

причем тут это, если я запущу сразу как увижу зеленый огонек без ожидания дополнительно минуты 3-5(схожу чай попью), что во включенном состоянии что без, точно увижу 17 ошибку....

=====

Cobra ODE 5.10b + 4008A 4.65 ошибка 80010017 моя версия

Послан nav1303 - 22.11.2014 12:09

Это у вас винт тормозной а не кобра.

=====

Cobra ODE 5.10b + 4008A 4.65 ошибка 80010017 моя версия

Послан fed0r - 22.11.2014 12:55

может быть, пробовал 3 флешки.... и везде одно и то же, винт WD My passport ultra. В играх не тормозит, вчера гта 5 запустил вроде все неплохо...

=====