

я тупой в этих делах, объясните.

Послан oleg-chernyh - 15.12.2014 19:36

Вообщем у меня такая проблема. Я установил Cobry ode v5.10b на PS3 Super Slim 4208C. А что делать дальше не могу понять. Уже 3 дня лажу в интернете и ни чего не могу найти, ну либо чего то недопонимаю. При подключение питания к соньке горит красный индикатор на кобре. Она включается, но в меню нет ярлыка с коброй. После поиска в инете понял, что вроде как надо прошить кобру. При попытке прошить загорается красный индикатор потом синий, тухнет и снова красный. Что мне нужно сделать? Прошивку пробовал 2.2. Может флешка ей не нравится. Прошу помочь.

=====

я тупой в этих делах, объясните.

Послан nav1303 - 16.12.2014 06:56

www.youtube.com/watch?v=_aDy4cFSIF0&feature=c4-overview&list=UUqrwZIDra235z8-Nqfi260A

=====

я тупой в этих делах, объясните.

Послан magicdevice - 16.12.2014 22:53

oleg-chernyh писал(а):

Вообщем у меня такая проблема. Я установил Cobry ode v5.10b на PS3 Super Slim 4208C. А что делать дальше не могу понять. Уже 3 дня лажу в интернете и ни чего не могу найти, ну либо чего то недопонимаю. При подключение питания к соньке горит красный индикатор на кобре. Она включается, но в меню нет ярлыка с коброй. После поиска в инете понял, что вроде как надо прошить кобру. При попытке прошить загорается красный индикатор потом синий, тухнет и снова красный. Что мне нужно сделать? Прошивку пробовал 2.2. Может флешка ей не нравится. Прошу помочь.

Проверяй флешку. Обновлять нужно 2.0-2.1-2.2 и ещё правильно настроить конфигурацию кобры на HDD

=====

я тупой в этих делах, объясните.

Послан oleg-chernyh - 19.12.2014 20:26

А где мне взять эти обновления? у меня плата v5.10b и у процессора 10ка на конце

=====

я тупой в этих делах, объясните.

Послан nav1303 - 21.12.2014 05:15

<http://www.team-cobra-ode.com/downloads.html> -все здесь. Чтобы проверить есть ли кобра нужно подготовить винт-создать в нем папки и закинуть в них необходимые файлы и должен в приводе стоять лиц диск. Если винт создан правильно кобра должна после включения через несколько секунд засветиться зеленым, если светит красным значит что-то не так- или винт не подходит или в папке неправильные файлы.

=====