

НЕ работает COBRA v5.30A

Послан finn - 10.08.2015 10:18

Здравствуйтесь! Я извиняюсь если повторяюсь долго читать все темы. В общем проблема такая установил кобру v5.30A все прекрасно работало и захотел прошить ее на более свежую прошивку и по запарке начал заливать сразу прошивку без BootLoader, и теперь она не работает при включении загораются красный диод и тухнет через 8 секунд, а если подключить либо флешку или жесткий то сразу тухнет и тишина, привод флешки не видит. Что делать помогите!!! Да забыл, пробовал и сбрасывать перемычкой R97 не помогает

=====

НЕ работает COBRA v5.30A

Послан masim937 - 09.09.2015 19:44

Такая же беда. получилось исправить?

=====

НЕ работает COBRA v5.30A

Послан magicdevice - 10.09.2015 09:30

finn писал(а):

Здравствуйтесь! Я извиняюсь если повторяюсь долго читать все темы. В общем проблема такая установил кобру v5.30A все прекрасно работало и захотел прошить ее на более свежую прошивку и по запарке начал заливать сразу прошивку без BootLoader, и теперь она не работает при включении загораются красный диод и тухнет через 8 секунд, а если подключить либо флешку или жесткий то сразу тухнет и тишина, привод флешки не видит. Что делать помогите!!! Да забыл, пробовал и сбрасывать перемычкой R97 не помогает возможно завалил кобру

=====